

Mercure Hotel Erfurt Altstadt

Meienbergstr. 26/27
99084 Erfurt

Tel: +49 (0) 361 59490
Fax: +49 (0) 361 5949100

H5375@accor.com
www.mercure-erfurt.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Juni 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Parkplatz

Parkplatz im Hof

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 280 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 450 cm.

Stellplatzlänge: 510 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Speiseraum

Wintergarten / Frühstücksraum



Tür zum
Frühstücksraum /
Restaurant



Blick in das
Restaurant



Buffettische

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: [Behinderten-WC Untergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Buffettische haben eine Höhe von 79 cm und 90 cm. Die Speisen werden sichtbar präsentiert. Ein kleiner Bereich im Restaurant ist nur über 3 Stufen erreichbar.

Restaurant "Zum Rebstock"



Blick ins Restaurant



Zum Separee mit
4 Tischen über 3
Stufen

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische.

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgläuschen (z.B. Sitzcke, separater Raum).

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: [Behinderten-WC Untergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Ein kleiner Bereich im Restaurant ist nur über 3 Stufen erreichbar.

Schlafrum Zimmer 121



Tür zum Zimmer mit
Beschilderung



Blick aufs Bett



Blick auf die
Sitzgruppe und
Schrank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Aufbettung zum Zweibettzimmer möglich, Alarmknopf am Bett vorhanden

Tagungsräume



Beschilderung
Tagungsraum



Tagungsraum
Beispiel



Blick in den Raum
Wartburg

Sanitärraum vorhanden: [Behinderten-WC Untergeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zum Raum Wartburg erfolgt über eine Schräge mit 13% Steigung und 3 m Länge, bei der Laubbreite 120 cm. Die anderen Tagungsräume sind eben erreichbar, mit Türbreiten von 90 cm.

Sauna



Tür zum
Saunabereich



Ruhebereich vor
Sauna



Sauna

Sanitärraum vorhanden: [Behinderten-WC Untergeschoss](#)

[Tagungsräume](#)

Anmerkungen für den Gast: In der Sauna kann die erste Bank umgeklappt werden.

Behinderten-WC Untergeschoss

Die Toilette gehört zu: [Wintergarten / Frühstücksraum](#) , [Restaurant "Zum Rebstock"](#)

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Name des Aufzugs: Aufzug zu den Zimmern

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Aufzug zu Zimmern und Tiefgarage

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.


Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Aufzug

Aufzug zu den Zimmern



Aufzugstür



Blick in den Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Schlafraum Zimmer 121](#), [Weg von der Rezeption zum Zimmer](#)


Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Alternative zum Aufzug: [Treppe zu den Zimmern](#)

Aufzug zu den Zimmern und der öffentlichen Toilette



Aufzugstür



Blick in den Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Wintergarten / Frühstücksraum](#), [Restaurant "Zum Rebstock"](#), [Behinderten-WC Untergeschoss](#), [Weg von der Tiefgarage zur Rezeption](#)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Alternative zum Aufzug: [Haupttreppe vom UG bis OG 3](#)